

صيانة و ترميم الفسيفساء بالموقع نموذج للدراسة

د. حمزة محمد الشريف*

تعتبر منطقة شمال إفريقيا من أغنى المناطق الفنية خلال الفترة القديمة، ولقد قدمت لنا عددا هائلا من الموزائيك التي كانت الديكور المفضل عند أهاليها¹، و من بين بلدان شمال إفريقيا نجد الجزائر التي تخبرنا عنها آخر إحصائيات الهيئة الدولية لصيانة و ترميم الفسيفساء لسنة 2010² عن تواجد حوالي 4375 م² من فسيفساء التبليط بالجزائر موزعة كآلاتي: 3325 متر مربع معروض في قاعات المتاحف و 96 متر مربع موجودة بالمخازن المتحفية و 954 متر مربع متبقية في المواقع الأثرية عرضة لمختلف عوامل التلف.

إن معظم التبليطات التي يتم إكتشافها تكون إما في حالة جيدة أو متوسطة الحفظ ، فالبعض منها يقلع وينقل إلى المتاحف، والجزء المتبقي يترك في مكان الاكتشاف، فإذا قررنا إبقاء الفسيفساء بموقعها الأصلي " in situ " دون صيانتها سوف تكون عرضة لآليات التلف و التدهور، لهذا سنعرض أهم عوامل تلف فسيفساء التبليط بالموقع :

عامل تصدع الحامل :

ينتج تصدع سند التبليط أساسا عن تدهور ملاط الطبقة التحتية للفسيفساء، بسبب فقدانه للماء بصفة مفاجئة عند تعرضه للشمس بعد الحفرية³، أو بسبب خلل في تركيبته كفقده لأكبر العناصر الأساسية : الرمل أو مسحوق الرخام . لكن في غالب الحالات يؤثر الغزو النباتي كعامل ميكانيكي أو كعامل كيميائي على سند التبليط.

العوامل المناخية :

من أهمها الحرارة، فهي تؤثر على الصخور بسبب ناقلية الحرارة التي تتميز بها الصخرة. بما أن الرخام يتركب من بلورات كبيرة للكالسيت(كربونات الكالسيوم)⁴ فعند إرتفاع درجة الحرارة تتمدد البلورات و تنقلص عند إنخفاضها⁵ ،

* جامعة الجزائر ٢ – معهد الآثار

¹ Lavagne (H.) & Blanda (E.) & Echeveria (A.U), La mosaïque trésor de la latinité, des origines à nos jours, Ed.arts Latina,Paris 2002,p.68.

² إحصائيات قامت بها هيئة صيانة و ترميم الفسيفساء بالتعاون مع هيئة إيكروم خلال سنة 2010


³ Constanzi Cobau (A.), «The roman forum on site conservation of floor surfaces during excavation » in :Mosaïque n.5 «Conservation in situ », Palencia, 1990, Ed.ICCROM, p.129

⁴ Torraca (G.), Matériaux de construction poreux, Ed.ICCROM, Rome, 1986

⁵ibid, p.29

ينتج عن هذه الحركة إما ضغط بين بلورتين في حالة التمدد و إما إبتعادهما عن بعضهما البعض في حالة التقلص هاتان الظاهرتان الحراريتان تؤديان إلى إنفلاق داخلي أو إلى إنفصال يحدث على مستوى البلورات، و النتيجة هي تشكل شبكة من الشقوق على مستوى المكعبات يتسرب فيما بعد بداخلها الماء و يعد ذلك من بوادر تدهور المكعبات التي تؤدي إلى تدهور الفسيفساء . عامل مناخي آخر وهو الماء، الذي يعتبر عاملا أساسيا في تلف الفسيفساء سواءا كان سائلا أم صلبا، فقد يكون هو السبب المباشر في التلف أو يتسبب في ذلك بصفة غير مباشرة. يتلف الماء في حالته الصلبة عناصر التبليط نظرا للفعل الميكانيكي للجليد أي تجمد المياه ثم ذوبانها مما يسبب ظهور إنفلاقات على مستوى طبقة المكعبات أو على مستوى ملاط مختلف طبقات السند، فعند تسرب المياه عبرها و عبر الشقوق الناجمة عن الفروق في درجة الحرارة والفجوات الناجمة عن العمل الميكانيكي لجذور النباتات التبليط و في حالة تجمده - مع العلم أنه يزداد حجمه بنسبة ٩%⁶ - تكون النتيجة حدوث إنتفاخ للعناصر المسامية لمختلف المواد التي تدخل في تشكيل التبليط مما يسبب ضغطا على مسامات البلورات و بالتالي تضعف تركيبة المكعبات⁷، عند تكرار ظاهرة التجمد و الذوبان يحدث إما تفتت للمكعبات أو تقشرها أو تشققها بالإضافة إلى أن الجليد يؤدي إلى إنفصال طبقة المكعبات عن سندها .

كما يؤثر الماء في حالته السائلة سواء تمثل في مياه الأمطار أو المياه الراكدة أو المياه المتسربة من الطبقة الجوفية على عناصر التبليط، عند تهطل الأمطار بقوة على طبقة المكعبات التي قد تكون فقدت بشرتها تهجم القطرات المائية على المكعبات خاصة إذا كانت من الرخام فتضعفها و تبدأ المكعبات بالتفتت وهذا ما يطلق عليه بظاهرة تفتت الحبيبات. هناك تلف آخر تسببه مياه الأمطار و هو التلف الكيميائي، كون مياه الأمطار تكون نوعا ما ذات حموضة نسبية (خفيفة) ناتجة عن ذوبان ثاني أكسيد الكربون الهوائي في الماء مشكلا حمض الكربون⁸ :



ماء + أنهيدريد كربوني حمض كربوني

في هذه الحالة تتحول كربونات الكالسيوم أو الماغنيزيوم المتواجدة مثلا في ملاط الجير أو في المكعبات من مادة الحجر الكلسي أو من الرخام إلى ثاني كربونات Bicarbonate و تذوب تدريجيا، لهذا لا نجد في بعض الأحيان على سطح

٦ المنظمة العربية للتربية، صيانة التراث الحضاري ، مطبعة إدارة الثقافة ، تونس، ١٩٩٠.ص.٢٣١.

⁷Coque (R.), La Géomorphologie, Ed.Leroux, Paris, 1977, p.99

Caneva (G.), Salvatori (O.), «Altération biologique de la pierre», in : Etudes et Documents sur le patrimoine

⁸ culturel n.16 «La Dégénération et la Conservation de la pierre», Venezia, 1988, Ed.UNESCO , p.150

الفسيفساء إلا آثار المكعبات التي تكون قد تحللت كلياً مع مرور الزمن. مثال لذلك مكعبات فسيفساء البازليكا الكبيرة بموقع تيبازة (الصورة ٠١) .

أما عن صعود المياه الباطنية عن طريق الخاصية الشعرية جالبة معها المحاليل الملحية (الماء والأملاح المعدنية المتواجدة في الأرض) إلى سطح التبليط، ومع مرور الوقت و تحت تأثير أشعة الشمس تتبخر تلك المياه تاركة إلا الأملاح التي تتراكم على سطح الفسيفساء مشكلة طبقة رقيقة جداً عبارة عن مسحوق أبيض نراها بالعين المجردة ، و تقوم الأملاح من جهة أخرى بجلب الماء مرة ثانية عن طريق ظاهرة الحلول⁹ وهو ما حدث في موقع عنابة فالفسيفساء المتواجدة بحي الفيلات شمال الموقع الأثري مهددة بصعود المياه الجوفية.

- العوامل البيولوجية :

تتعرض المعالم الأثرية دوماً للخطر الذي تمثله مختلف الأشكال النباتية من أشجار كبيرة إلى غاية طحالب مجهرية، و نستطيع تصنيف هذه العوامل البيولوجية بعد ملاحظتنا للتلف الذي تحدثه على الفسيفساء المتروكة بالموقع *in situ* بدون صيانة إلى صنفين هما الأعشاب و جذور الأشجار التي تؤثر مباشرة على الطبقة العليا *nucleus* و الكائنات المجهرية التي تؤثر بكثرة على طبقة المكعبات .

❖ الأعشاب :

نعني بها النباتات من فصيلة النجيليات و ذات البصلة و ذات جذور و النباتات ذات جنث¹⁰ التي تغزو الفسيفساء و تغرس جذورها في مختلف طبقات سند التبليط . تلعب الرياح دوراً هاماً في انتشار الأعشاب حيث تقوم ببعثرة البذور في المحيط الهوائي وتنمو هذه الأخيرة عندما تجد أراضي تلاؤمها كالتراب الكلسي والفسيفساء المتواجدة بموقع الحمامات الغربية بشرشال تبين لنا ذلك (الصورة ٠٢). من بين هذه النباتات نجد بصفة خاصة النباتات من فصيلة النجيليات التي تستقر عادة في الشقوق أو الثغرات المتواجدة على سطح التبليط أو على رواسب التراب الخصب أو على الحوامل المتلفة، كما أنها تستقر بين المكعبات أي في الوصلات و تسبب جذور هذه الأخيرة أضراراً معتبرة نظراً لتسللها تحت طبقة المكعبات محدثة اقتلاعاً للمكعبات من حاملها على طول خط إختراق هذه الجذور، وفي هذه الحالة يحدث تدمير شبه كلي لسند طبقة المكعبات و تتحول بذلك الفسيفساء إلى كومة من القطع الحجرية الصغيرة. إن إنتشار الأعشاب في مناطق كبيرة داخل المواقع الأثرية يزيد من خطر حدوث حرائق وخاصة في الفصول الجافة، و مما

⁹ Torraca (G.), Op.cit., p.15

¹⁰ Veloccia (M.-L.), «Problème de conservation provenant des mosaïques in situ ouvert» in : Mosaïque n.1 «La Mosaïque : Détérioration et Conservation» Rome, 1977, Ed.ICCROM, p.36.

تجدد الإشارة إليه أن فترة زمنية لا تتعدى فصلين تكفي لإنتشار الجذور المدمرة للفسيفساء¹¹.

❖ الكائنات المجهرية :

من بين هذه الكائنات نذكر الطحالب و الأشنات، اللتين تؤثران على الفسيفساء ميكانيكيا و كيميائيا. حيث ينحصر تأثيرهما إلا على سطح الفسيفساء ونستطيع ملاحظة ذلك بالعين المجردة، حيث تتسلل هذه الكائنات بصفة خاصة في ملاط الوصلات لكونه أكثر رطوبة فتغطيه بطبقة رمادية سمراء تميل إلى الأخضر في المناطق الأكثر إضاءة كما نلاحظه في فسيفساء القاعة الجنوبية للحمامات الشرقية بشرشال(الصورة ٠٣).

- رذاذ البحر:

يؤثر بالخصوص على الفسيفساء المتواجدة بالمواقع القريبة من البحر ، فالرذاذ البحري له دور كذلك في تدهور التبييض خلال فصل الشتاء و بهبوب الرياح ترتفع بعض القطرات من ماء البحر مملوءة بالأملاح و تستقر فوق طبقة المكعبات ثم تنتشر بداخل المواد المسامية كما هو الحال بالنسبة للرخام الذي سوف يتشبع بها، و خلال الفترات الدافئة ومع أشعة الشمس سوف يتبخر الماء المتواجد بالمواد المسامية تاركا الأملاح التي تتبلور فوق سطح الفسيفساء مؤدية إلى إنشقاق المكعبات و من هنا تبدأ سلسلة التدهور بسبب العوامل الأخرى المذكورة سابقا.

- العامل البشري :

يلعب العامل البشري دورا هاما فقد يحافظ الإنسان على الفسيفساء أو يساهم هو كذلك في تدهورها، و هذا النوع من التلف يشكل خطرا على الإرث الثقافي و يهدده بالاندثار الكلي. إذ إن عدم الإهتمام بالفسيفساء المتواجدة بالمواقع و تركها عرضة لمختلف عوامل التدهور المذكورة سابقا يعتبر من أحد مظاهر التلف الغير المتعمد بالإضافة إلى الزيارات غير المؤطرة للمواقع الأثرية، تتسبب الزيارات الغير المؤطرة في إقتلاع المكعبات عن حاملها و فقدان سطح المكعبات لبشرته بسبب في ظاهرة الدوس المفرط على سطح الفسيفساء مثال : تبليط الحمامات الصغرى بتبييزة (الصورة ٠٤) و هناك كذلك التلف الإرادي في سرقة المكعبات المنعزلة أو الترميم الخاطيء باستعمال مواد غير قابلة للإزالة كالإسمنت .

- العامل الحيواني :


تؤثر الطيور بصفة غير مباشرة على الفسيفساء، وبالأخص على المكونات الطبيعية للفسيفساء فالتأثير الكيميائي ناتج عن المخلفات الطبيعية التي تتركها التي تحتوي على الأزوت و الفوسفات و الصوديوم و الكالسيوم فحموضية هذه المخلفات التي تتراوح درجة الرقم الهيدروجيني PH عندها ما بين ٥ - ٨ تتسبب في حدوث

¹¹Villa (A), «Dés herbement des surfaces recouvertes de mosaïques a ciel ouvert » in : Mosaïque n.1«Détérioration et Conservation», Rome, 1977, Ed.ICCROM, p.46.

دراسات في آثار الوطن العربي ١٦


تفاعلات كيميائية عند تحللها و إحتكاكها بالمكعبات الكلسية أو الرخامية .نذكر أخيرا نوعا من الحيوانات التي تشكل خطرا على الفسيفساء خاصة على مختلف طبقات السند والمتمثلة في الحيوانات الحفارة التي تقوم بحفر خنادق تحت الفسيفساء .

لقد ذكرنا سابقا ان الفسيفساء التي تترك في مكان الإكتشاف (بالموقع) ستندثر حتما بشكل كلي أو شبه كلي بسبب عوامل التآلف ، لهذا للمحافظة عليها لا بد من إتباع إستراتيجية محكمة نستطيع تلخيصها في المخططين التاليين :



المخطط ٠١ : إستراتيجية لصيانة و لترميم فسيفساء بالموقع
عن الباحث

قبل الشروع في أي عمل ميداني لا بد من إتباع منهجية مسطرة تبدأ من التوثيق إلى غاية التدخل مرورا بالتشخيص و المخطط رقم ٠٢ يلخصها لنا :



المخطط ٠٢ : منهجية العمل الميداني
عن الباحث

سوف نعرض الآن نموذج للدراسة نشرح من خلاله تطبيق إستراتيجية الصيانة و الترميم بالموقع .
نموذج للدراسة :

في إطار إنجاز " مجمع لفسيفساء لامبيز " إنطلق سنة ٢٠٠٥ م مشروع حفريات علمية في مدينة لامبيز " تازولت حاليا"، وتم إكتشاف منزل تفوق مساحته ٧٤١ متر مربع يمتد على فضاء واسع و يحتوي على ١٨ تبليط، إلى غاية ٢٠١١ لم يتم بعد تحديد حدوده الخارجية. لقد ساهمنا في هذه الحفريات كمرمم مختص لصيانة الفسيفساء بالموقع .

نبذة تاريخية عن موقع لامبيز :

أسست مدينة لامبيز، في الحد الجنوبي من سلسلة الجبال الأوراسية بالشرق الجزائري ، تقع على بعد ٢٠ كلم غربا من مدينة تمقاد. تعتبر لامبيز العاصمة العسكرية لإقليم نوميديا كما أن إسمها يرتبط إرتباطا وثيقا بالفرقة الأغسطسية الثالثة التي أنشأ لها معسكر عام سنة ٨١ ميلادي¹² .
موقع الحفريات :

يقع المنزل المنقب فوق أرض زراعية، ملكية خاصة تابعة للسيد "شريط " شمال المدينة العتيقة و بالضبط على حافة الطريق المؤدية إلى تمقاد غير بعيد عن المقبرة القديمة. تتوزع غرف المنزل حول فناء VIIمحاط برواق مبلط بفسيفساء-IV V-VI-XVII-VII . آخر الحفريات أظهرت لنا تواجد عدة غرف إستقبال-II-IX-XXIII- XI – XVIII-XIII- XV ، فضاءات للاستعمال اليومي XIV-XXIV XX – وأخيرا فضاءات مفتوحة ، كما نجد ساحة ثانية مبلطة بها بئر XVIII (المخطط ٠٣) .

¹² Blas de Robles (J.M), sites et Monuments antique de l'Algérie, Ed.Edisud, Mars 2003.p.179.¹²



المخطط ٠٣ : مخطط منزل اللبوة (حفرة ٢٠١١)
عن الباحثة أمينة عائشة مالك بتصرف

مراحل الصيانة والترميم :


أول مرحلة قمنا هي عملية التوثيق، حيث يلعب هذا الأخير دورا أساسيا في تشخيص التلبيطات المكتشفة وتحديد مظاهر تلفها، كما يعتبر التوثيق أهم وأول عمليات الحفظ حيث يستمر طيلة عملية الصيانة، والمعلومات التي نجعلها تساعدنا في إتخاذ القرارات السليمة لعمليات الترميم المختلفة . إستخدمنا نظامين للتوثيق :

١- نظام البطاقات التقنية :

تم وضع بطاقة تقنية مفصلة لكل تلبيط تم الكشف عنه، تقسم البطاقة إلى جزئين ،أولي عموميات حول الفسيفساء، تنطرق من خلاله إلى تاريخ ومكان وظروف الإكتشاف، المقاسات وحالة الحفظ، مادة المكعبات ولونها مع وصف سطحي للفسيفساء . أما الجزء الثاني من البطاقة خاص بالصيانة والترميم .

٢ - النظام الفوتوغرافي :

قمنا باخذ صور لتسجيل حالة الفسيفساء قبل وبعد تدخلات الصيانة ، كما إستغلنا بعض الصور لإنجاز تصاميم نبين عليها مختلف المعطيات المتواجدة على سطح الفسيفساء وذلك بإستعمال ألوان ورموز توضيحية تكون دائما مصحوبة بمفتاح على شكل قائمة تفسيرية للأوان والرموز (البطاقة ٠١) .



البطاقة ٠١ : تصميم يبين مختلف مظاهر التلف
عن الباحث

تلف الموزائيك :

بعد إنتهائنا من التوثيق شخصنا عدة مظاهر للتلف، على العموم التبليطات هي في حالة متوسطة ماعدا فسيفساء الغرف XXVI-XVI-XXIV التي هي جد متدهورة. لا بد من ذكر أن المنزل تعرض لحريق هدمه وخربه عن آخره، فنجد معظم الموزائيك سطحها مكسو بطبقة سوداء نتيجة الحريق، فهذا الأخير لم يسبب تشوها لسطح الفسيفساء من الناحية الجمالية فقط وإنما أثر على تكوينية طبقيّة الفسيفساء بسبب درجة الحرارة العالية فأصبح الملاط هشاً وانصهرت بعض المكعبات خاصة تلك التي هي من عجينة الزجاج (تبليط غرفة الإستقبال III). إلى جانب هذا التشوه بسبب الحريق نسجل إنهيار سقف الغرف مباشرة على التبليطات هذا ما لاحظناه في الغرفة رقم I (الصورة ٠٥) .

اما عن التلف الميكانيكي لقد وجدنا :

- بعض الشقوق ناتجة عن التفاوت المستمر في درجات الحرارة ليلا ونهارا صيفا وشتاء إلى جانب تفكك المكعبات بسبب عمليات تجمد المياه شتاء وإزداد حجمها داخل المسامات .
- فقدان التماسك وإنفصال للمكعبات (الصورة ٠٦) عن السند نتيجة لإنتشار الجذور النباتية من جهة و مهاجمة الأملاح الذائبة كالنترات الموجودة في التربة للملاط الكلسي، حيث تعمل هذه الاملاح على تحليل مركبات الملاط وتحويلها إلى أملاح ذائبة¹³ .
- تقبب طبقة التيسيلاتوم إلى جانب تقننت وتقرش بعض المكعبات .

¹³ Ferdi (S.) & Hamza (M.ch), « Consolidation in situ de la mosaïque de la grande Basilique à Tipasa », in the 9th conference of the ICCM, Hammamet, Tunisia 2005, p.291.

- تواجد ثغرات على السطح متسببة في ضعف تماسك المكعبات المحيطة بها مما يؤدي إلى فقدانها وتحركها من مكانها والنتيجة هو توسع الثغرة مع الوقت¹⁴.

- سجلنا كذلك تواجد بعض البقع البرتقالية التي هي عبارة عن آثار الأكسدة ، بسبب الإحتكاك المباشر لقطع حديدية مع المكعبات. بدون ان ننسى العامل البشري، فالمالك الحالي للأرض الزراعية قام بحفر بئرين لإستخراج الماء مما تسبب في إحداث ثغرات كبيرة على مستوى التبليطات(الصورة ٠٧) .

لقد سمحت لنا هذه الدراسة التشخيصية لحالة التبليطات بفهم أهم عوامل التلف التي ساهمت في تدهور المجموعة، فلقد لاحظنا أن العوامل تعددت واختلفت و كثيرا ما تكون متداخلة ، لهذا حاولنا تقديم منهجين للمحافظة و صيانة التبليطات المتبقية فلقد لخصنا مختلف التدخلات التي سنقترحها في الشكل التالي :

الصيانة على المدى الطويل :

نقصد بذلك مختلف التدخلات التي قمنا بها على مختلف التبليطات بالموقع إلا بالصيانة المنتظمة التي تسمح من التخفيف من تأثير حدة العوامل الخارجية، لكن هذه التدخلات لن تقضي نهائيا على عوامل التلف وإنما تمكننا من متابعة و مراقبة التبليطات مع محاولة الإنقاص من مظاهر التلف¹⁵ وتمثل هذه التدخلات في :

١- التنظيف والتدعيم :

يتضمن برنامج الصيانة الوقائية للفسيفساء عمليات التنظيف و التدعيم. قبل شروعا في التنظيف كان لابد من إجراء عملية ما قبل التدعيم (Pré consolidation) تمثلت في إصاق شريط من نسيج قطني على بعض حواف التبليطات الهشة بإستعمال غراء أكريليكي بارالويد Paraloide B72 مذاب في الأستون بتقدير ٢٠ %¹⁶ وذلك لتثبيت المكعبات وفي بعض الأحيان كان لابد منا حقن ملاط كلسي (الغرف XXVI-XXIV-XVI).

-التنظيف:

كان ميكانيكيا أكثر من الكيميائي، هدفه إزالة جميع ما علق بسطح المكعبات من ترسبات غير ملتحمة والتي تحجب لنا المشاهد المصورة على التبليط كالتراب والغبار...إلخ . قمنا بالتنظيف الجاف ثم بإستعمال الماء، في البداية إستعملنا فرشاة ناعمة ثم المشارط و أخيرا تم التجفيف بالإسفننج وذلك للتقليل من تأثير المياه على المكعبات والطبقات التحتية (الصورة ٠٨).

-التدعيم:

يلعب التدعيم دورا وقائيا في صيانة الفسيفساء، يتمثل سد الثغرات وتدعيم الحواف بملاط كلسي من شأنه أن يحافظ على تماسك المكعبات، كما يمنع ينمو

¹⁴ Ibid, p.292.

¹⁵ Chantriaux vicarol (E.), « les mosaïques de pavements », in la conservation en archéologie, Ed.Masson, Paris, 1990, p.216

¹⁶ Ibid, p.218.

النباتات بداخل الثغرات والشقوق وإعادة التبليط إلى حالته الأصلية ووقايته من تلف جديد .

كانت أهم التدخلات على الطريقة التالية :

- إعادة المكعبات المنفصلة إلى أماكنها الأصلية .
- وضع ملاط بين المكعبات لغلق الوصلات .
- حماية الحواف بسدة . (الصورة ٠٩)
- ملء الثغرات الصغيرة بملاط كلسي .
- حقن ملاط كلسي لملء الفراغ بين الخرسانة الحرشاء و الطبقة التحتية.

أما عن الملاط المستعمل في كل هذ التدخلات لقد حضر وفق مقاييس و له خصائص محددة بالنسبة لنوع التدخل الذي قمنا به ، فإخترنا حسب الإستعمال المطلوب ملاطا يتميز بخصوصية من حيث الصلابة وسهولة الإستعمال ومن حيث اللون والحياسة خاصة ذلك الذي يكون ظاهرا على سطح الفسيفساء .مثلا لإعادة المكعبات المنفصلة إلى أماكنها الأصلية استعملنا ملاطا لينا كي نستطيع إعادة وضع المكعبات في أماكنها، أما فيما يخص الثغرات استعملنا ملاطا متينا لأنه سوف يكون عرضة للتقلبات المناخية (الصورة ١٠) .

- كمرحلة أخيرة قمنا بتنظيف نهائي لسطح الفسيفساء ، وتم من جديد إعادة توثيق كل تبليط مع سرد كل التدخلات التي قمنا بها و إظهارها على التصاميم لكي نحفظ في الأرشيف للأجيال القادمة .

الصيانة على المدى القصير :

عند الانتهاء من كل حملة تنقيب نقوم بتغطية كل الموزائيك بشباك بلاستيكي رقيق ثم تليه طبقة من الرمل سمكها ٥ سم و من فوقها طبقة من الحصى الصغير(الصورة ١١) ، و كحماية ثانية لكل الموقع أنشأ ملجأ خصبيا بإستعمال مواد قابلة للإزالة و بدون تأثير على الفسيفساء. هذا الملجأ سيساهم في المحافظة على إستقرار حالة التبليطات وكذلك على حماية كل الهياكل المعمارية المكتشفة (جدران ، رسومات جدارية .. إلخ) .(الصورة ١٢) .

كخلاصة نقول أنه لا يمكن إعتبار أي إجراء للصيانة أو للترميم كافيا إذا لم يكن مرفوقا بإجراء منتظم ودائم موجه لضمان بقاء التبليطات المصانة بالموقع لمدة أطول، مع السهر على القيام بمراقبة مستمرة لحالة الموزائيك ، فمن خلال إتباع منهجية مسطرة و محكمة لصيانة الفسيفساء بالموقع نستطيع القيام بتدخلات للحفاظ على التبليطات التي بدون شك تكون معرضة للإندثار و الإختفاء .



الصورة ٠١ : إنحلال المكعبات
عن الباحث



الصورة ٠٢ : إنتشار النباتات حول الفسيفساء
عن الباحث



الصورة ٠٣: إنتشار الطحالب على الفسيفساء
عن الباحث



الصورة ٠٤: الدوس المفرط على التبليط
عن الباحث



الصورة ٥٥ : إنهيار سقف الغرفة على الفسيفساء
عن الباحث



الصورة ٥٦ : انفصال المكعبات
عن الباحث



الصورة ٠٧: إتلف بشري ناجم عن حفر البئر
عن الباحث



الصورة ٠٨: التنظيف الميكانيكي للتيسيلاتوم
عن الباحث



الصورة ٠٩ : حماية الحافة التبليط بسدة
عن الباحث



الصورة ١٠ : ملء الثغرات بملاط كلسي
عن الباحث



الصورة ١١ : حماية الفسيفساء بعد الإنتهاء من الحفرية
عن الباحث



الصورة ١٢ : تشييد الملجأ لحماية موقع الحفرية
عن الباحث